



李先生称，事故发生次日，管护单位才立上提示牌和锥形桶。



事发路段，能看到明显沉降。